

附件二：

## 典型案例一

### 浙江省宁波市鄞州区锐意金属表面处理厂

#### 废气污染、废水超标

2015年12月21日，环境保护部“12369”环保举报热线接到公众举报，反映浙江省宁波市鄞州区锐意金属表面处理厂产生刺鼻生产废气，含酸废水直接外排。环境保护部按规定将该举报件转浙江省环保部门办理。

经查，公众反映的锐意金属表面处理厂位于浙江省宁波市鄞州区横溪镇钱岙村，主要从事五金件发黑项目的生产，生产工艺为五金件去油-水洗-酸洗-清洗（热处理）-发黑-清洗-烘干。现场检查时发现，该厂至今未通过环保竣工验收，厂区雨水井的废水 pH、COD、总磷、总铁、石油类超标，部分废水通过雨水井排入附近内河，雨水口的废水 COD、氨氮、总铁、石油类超标；该厂建有 9 套废气处理设施，但部分废气处理设施设施管道存在破损现象，现场检查时未运行。

根据检查情况，鄞州区环保局责令该厂立即停止五金件发黑项目的生产，立即停止生产废水未经处理直排外环境的行为。同时对其环境违法行为进行立案处罚并实施查封。目前，该厂已处于停产状态。

鄞州区环保局将查处情况告知举报人，举报人表示满意。

## 典型案例二

### 河北省保定市唐县美达铸造厂噪声、粉尘污染

2015年12月10日，环境保护部“12369”环保举报热线接到公众举报，反映河北省保定市唐县美达铸造厂生产噪声严重，影响周边居民生活。环境保护部按规定将该举报件转河北省环保部门办理。

经查，公众反映的美达铸造厂位于河北省保定市唐县北罗镇北罗辛庄村东北，设计以生铁、废铁为原料，通过电炉熔化、浇注、打磨等工序，生产钢铁铸件。现场检查时发现，该厂建有基本的污染防治设施，但未通过环保部门验收，厂区距最近的居民住家约30米，打磨车间生产过程中产生的噪声、粉尘对周围环境有影响。

根据检查情况，唐县环保局对该厂下达了《改正违法行为通知书》，责令该厂立即停产整改，按环评要求建设配套的污染防治设施，确保噪声、粉尘达标排放，并尽快申请环保验收。唐县环保局后督查时发现，该厂已对打磨车间加装了隔音棉，车间外围安装隔音板和电机隔音房，对除尘设施进行了技术改造。

唐县环保局将查处情况告知举报人，举报人表示满意。

### 典型案例三

#### 四川省德阳广汉市奥伦居门业有限公司废气污染

2015年12月15日，环境保护部“12369”环保举报热线接到公众举报，反映四川省德阳广汉市凯帝乐门业有限公司喷漆异味严重，影响周边居民生活。环境保护部按规定将该举报件转四川省环保部门办理。

经查，公众反映的凯帝乐门业有限公司，实为奥伦居门业有限公司，位于四川省德阳广汉市开发区深圳路，主要原材料为钢材，产品为钢制门，生产工艺为：原材料-下料拼接-热压脱脂-喷塑喷漆-成品，设计产能为6万樘/年。现场检查时发现，该公司办理有相关环保手续，但生产至今仍未通过环保竣工验收；喷漆和烤漆工序段配套建设的废气处理设施存在“跑、冒、滴、漏”现象，会对周边居民造成一定影响。

根据检查情况，德阳市环保局责令该公司立即停产整改，同责成广汉市环保局对其未经验收、擅自投产的环境违法行为进行立案查处，并加大对该公司的日常监管，确保其整改到位。

环境保护部收到地方查处情况后告知举报人，举报人表示满意。